

# BRNO - KOMÁROVSKÁ, REKONSTRUKCE KANALIZACE v délce 349,0 m

ZÁLIV DO UL. U VLEČKY

OBNOVA KOMUNIKACE V RÁMCI  
akce "OPRAVA KOMUNIKACE, ul. KOMÁROVSKÁ"

OBNOVA KOMUNIKACE V RÁMCI  
akce "TRAMVAJ PLOTNÍ"


KÁCENÍ

## LEGENDA:

- NAVRŽENÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE
- PROJEKTOVANÁ KANALIZACE PLOTNÍ 2.ČÁST( NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE BVK
- ZRUŠENÁ KANALIZACE
- KANALIZACE- JINÝ PROVOZOVATEL
- PLYNOVOD NTL
- KABEL NN
- KABEL VN
- KABEL VO
- TRASA MÍSTNÍCH KABELŮ TELEFONICA O2
- TRASA DÁLKOVÝCH KABELŮ TELEFONICA O2
- KABEL UPC
- VYBUDOVANÁ KANALIZACE V RÁMCI STAVBY "TRAMVAJE PLOTNÍ"
- REKONSTRUKCE VODOVODU NAVRŽENÁ V RÁMCI STAVBY "TRAMVAJE PLOTNÍ"
- REKONSTRUKCE VODOVODU NAVRŽENÁ V RÁMCI STAVBY "PŘESTAVBA ŽUB"
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- INVENTARIZOVANÝ STROM
- INVENTARIZOVANÝ KEŘ

## POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JE ZAKRESLENO POUZE INFORMATIVNĚ.  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ, ABY INVESTOR  
ZAJISTIL PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ.

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jana Bendová	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jana Bendová	
Vypracoval:	Ing. Klára Duřková	PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH STAVB HUDECOVA 76, 612 00 BRNO tel: 541 613 325-8, provo@provo.cz
Stavebník:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	
Stavba:	<b>BRNO, KOMÁROVSKÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE</b>	
Objekt:		
Príloha:	<b>SITUACE INVENTARIZACE DŘEVIN</b>	
Formát:	5A4	
Měřítko:	1:500	
Datum:	10/2012	
Účel:	DUR+DSP	
Číslo zakázky:	1329/08	
Paré:		Číslo přílohy:

**Brno, ulice Komárovská  
rekonstrukce kanalizace  
říjen 2012**

Poř. č.	Rod, druh	Průměr koruny (plocha) m (m2)	Průměr kmene cm	Výška nasazení koruny m	Výška dřeviny m	Sadov. hodnota	Uprava základní ceny		vitalita	zdrav. stav	ceník OŽP	Poznámka
							objem koruny	stav kmene				
1	Acer platanoides (javor mléč)	4,0	10	2,5	9,5	5	0%	0%	5	5	0,-	suchý, bez terminálu
2	Forsythia x intermedia (zlatice prostřední)	4 x 2 m			4						6 211,-	32 m3 aktivní zeleně
3	Crataegus laevigata (hloh obecný kult.)	6,0	28	3,0	8	4	75%	100%	3	3	20 382,-	koruna redukována řezem
4	Crataegus laevigata	6,0	33	2,3	8	4	75%	80%	3	4	11 079,-	koruna redukována řezem, dutina v kmeni
5	Crataegus laevigata	6,0	32	2,3	9	4	75%	100%	3	3	26 229,-	koruna redukována řezem
6	Fraxinus excelsior "Nana" (jasan ztepilý kult.)	8,0	29	2,2	8	3 - 4	95%	100%	1	0	98 053,-	
7	Crataegus laevigata	6,0	30	1,7	7	4 - 5	25%	100%	4	4	2 121,-	četné dutiny, koruna redukována řezem, prosychá
8	Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)	12,0	56	2,2	12	4	100%	100%	1	1	186 148,-	
9	Crataegus laevigata	8,0	40	2,0	6	5	5%	60%	4	4	1 056,-	
10	Crataegus laevigata	8,0	38	2,0	8	4	75%	100%	3	3	35 589,-	koruna redukována řezem
11	Crataegus laevigata	4,0	40	2,0	6	5	5%	60%	4	4	319,-	četné dutiny, koruna redukována řezem, prosychá
12	Fraxinus excelsior "Nana"	8,0	30	2,2	7,5	3	100%	100%	1	0	102 950,-	
13	Fraxinus excelsior "Nana"	7,0	29	2,0	7	3	100%	100%	1	0	99 044,-	
14	Crataegus laevigata (hloh obecný kult.)	3,5	31	2,2	6	4	50%	80%	3	3	3 758,-	
15	Crataegus laevigata	5,0	35	2,7	6,5	7	75%	100%	3	3	9 216,-	koruna redukována řezem

**Brno, ulice Komárovská  
rekonstrukce kanalizace  
říjen 2012**

Poř. č.	Rod, druh	Průměr koruny (plocha) m (m2)	Průměr kmene cm	Výška nasazení koruny m	Výška dřeviny m	Sadov. hodnota	Uprava základní ceny		vitalita	zdrav. stav	ceník OŽP	Poznámka
							objem koruny	stav kmene				
16	Crataegus laevigata	3,5	45	1,90	6,5	4 - 5	30%	100%	4	4	587,-	koruna redikována řezem, silně prosychá
17	Fraxinus excelsior "Nana" (jasan ztepilý kult.)	8,0	36	2,00	8	3	100%	100%	1	0	0,-	
18	Fraxinus angustifolia (jasan úzkolistý)	10,0	33	5,00	9	3 - 4	70%	80%	1	1	73 891,-	náhradní terminál, poranění kmene 10 x 25 cm, nakloněn
19	Fraxinus excelsior "Nana"	6,0	25	2,0	7	3	100%	100%	0	0	89 305,-	
20	Fraxinus angustifolia	10,0	33	5	2,0	3 - 4	60%	100%	1	1	68 574,-	nakloněn
21	Fraxinus excelsior "Nana"	6,0	27	3	8	3	100%	100%	0	0	96 491,-	
22	Fraxinus angustifolia	6,0	40	3	11	4	50%	100%	1	1	54 493,-	koruna redukována řezem, tlaková vidlice, zhojené poškození kořenových náběhů