

Jiří Šrubař

Od: Chlopčíková Petra, Ing. <chlopcikova.petra@inset.com>
Odesláno: čtvrtek 23. srpna 2018 10:32
Komu: Jiří Šrubař
Předmět: Re: Diagnostika mostu ev.č. BM-577 4/2018 - Ing. Chlopčíková

Vážený pane inženýre,

dle Vašeho požadavku jsem prošla závěrečnou zprávou z diagnostiky lávky BM-577.

Číslování ve zprávě je "naopak" - při určování staničení je rozpor ve staničení v projektu a v prohlídkách. Zvolila jsem "novější" číslování dle prohlídek, tedy "od Mikuláškova náměstí k ul. U Pošty".

Směr staničení a čísla opěr jsou uvedena ve zprávě a v celé je to takto dodržováno, tzn. že horší je opěra O1.

Opěra O1 je tedy ta nízká - pouze žb úložný práh na opěrné zdi. Opěra O2 vysoká - betonovaná celá s žb úložným prahem.

S pozdravem

Petra Chlopčíková

Ing. Petra Chlopčíková

samostatný řešitel - stavební diagnostik

INSET s.r.o.

Vinohrady 506/40

639 00 Brno - Štýřice

mobil: +420 725 792 567

web: www.inset.com

Od: Jiří Šrubař <jiri.srubar@pris.cz>

Komu: <brno@inset.com>

Odesláno: 19.8.2018 18:23

Předmět: Diagnostika mostu ev.č. BM-577 4/2018 - Ing. Chlopčíková

Vážená paní,

Zpracováváme pro Bkom projektovou dokumentaci opravy mostu přes TT – Osová (Lávka Osová přes tramvaj), Starý Lískovec.

Měl bych prosím pár dotazů k diagnostice, kterou jste zpracovávali.

Ozvěte se mi prosím.

Děkuji

Šrubař